

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de equipos pesados
Los Pelambres/AMECO | 26/05/2024



ID 349676

Grúa horquilla se volcó en camino interno

Una grúa horquilla se trasladaba por un camino enlodado, en malas condiciones y con una pendiente descendente del 13%. Durante el trayecto, producto de las condiciones de la vía, los frenos del equipo se sobrecalentaron y no fueron capaces de reducir la velocidad. Por este motivo, el operador dirigió la grúa hacia la berma, volcándose. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El equipo fue trasladado sin utilizar una cama baja.
- 2 El traslado se realizó por una ruta irregular, con presencia de humedad y pendientes.

¿Cómo evitar la repetición?

- ✓ Realizar el traslado de grúas horquillas mediante cama baja u otros equipos de apoyo autorizados.
- ✓ Respetar las restricciones y limitaciones operacionales definidas para cada equipo.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros