

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de vehículos livianos
Los Pelambres | 23/10/2024



ID 375420

Camioneta golpeó señalética del lugar

Una camioneta se trasladaba de sur a norte en el área Mina. En ese momento, el conductor perdió el control del vehículo y golpeó la señal de ceda el paso existente en el lugar. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El conductor de la camioneta sufrió un episodio de microsueño y perdió el control del vehículo.
- 2 El conductor durmió solo dos horas la noche anterior al turno.
- 3 El conductor no contaba con evaluaciones de oximetría vigentes.

¿Cómo evitar la repetición?

- ✓ Cumplir con las horas de descanso establecidas en la estrategia de F&S antes del ingreso al turno.
- ✓ Realizar la evaluación de F&S a los trabajadores con nivel de riesgo 3 y 4 antes de conducir.
- ✓ Informar oportunamente cualquier condición de salud que pueda alterar la capacidad de atención previo o en la conducción.
- ✓ Detener la conducción, informar la condición y realizar ejercicios de reactivación ante síntomas de cansancio o somnolencia.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros