

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de vehículos livianos
Los Pelambres/Bonatti | 15/12/2025



ID 469709

Camión aljibe se volcó

El conductor de un camión aljibe se desplazaba por la plataforma del sistema de transportes de relaves (STR) para realizar labores de humectación. Durante el trayecto, el vehículo ingresó a un camino no habilitado, angosto y con deficiente compactación, lo que provocó su volcamiento hacia el lado izquierdo. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El operador accedió al punto de humectación por una vía no habilitada para el tránsito de vehículos.
- 2 La vía por donde transitó el camión no contaba con los pretilos de contención.
- 3 La vía de tránsito estaba fuera de estándar.

¿Qué debemos reforzar?

- ✓ Transitar solo por las rutas establecidas en el plan de tránsito.
- ✓ Conducir solo por caminos habilitados que cumplan con el ancho, pendientes y pretilos acordes al equipo.
- ✓ Comunicar e informar debidamente a todos los operadores cualquier cambio en el plan de tránsito.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros