

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de equipos pesados
Nueva Centinela/Tepsac | 07/06/2025



ID 422076

Bulldozer impactó plataforma de acceso de CAEX

Un CAEX ingresaba al sector de descarga cuando comenzó a girar en sentido de las manillas del reloj. Mientras un bulldozer extendía material en el mismo sector, retrocedió y colisionó con el ripper a la plataforma de acceso a la cabina del CAEX. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad



¿Por qué ocurrió?

- 1 El operador del bulldozer realizó maniobras con el espejo retrovisor fuera de servicio.
- 2 El área de trabajo no contaba con condiciones de iluminación suficientes para la operación.
- 3 La comunicación entre los operadores fue deficiente, permitiendo el ingreso del CAEX al área sin la confirmación correspondiente.
- 4 El sector de descarga no contaba con la segregación para evitar la interacción entre equipos móviles.

¿Cómo evitar la repetición?

- ✓ Solicitar autorización de ingreso al área y esperar la confirmación correspondiente.
- ✓ Realizar maniobras de retroceso únicamente con los elementos de apoyo operativos, tales como espejos retrovisores y cámaras de retroceso.
- ✓ Mantener las áreas de trabajo con niveles de iluminación adecuados.
- ✓ Mantener los equipos pesados en condiciones operativas.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros