

APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Manejo de soluciones ácidas,
aciduladas y sustancias peligrosas
Antucoya/PyC | 15/09/2025



Choque entre un camión y un aljibe

Tras finalizar la carga de combustible a una perforadora, el operador del camión solicitó al ayudante apagar la toma de fuerza (PTO). Al subir por el costado del copiloto, este desactivó accidentalmente el freno de estacionamiento. Esto provocó que el vehículo se desplazara aproximadamente 22 metros hasta chocar con un aljibe. No hubo personas lesionadas.



¿Por qué ocurrió?

- 1 El camión de combustible realizaba el abastecimiento en un lugar con una pendiente de 12,5% de inclinación.
- 2 El acompañante del operador intervino los mandos de la cabina sin contar con las competencias necesarias.

¿Qué debemos reforzar?

- ✓ Realizar la carga de combustible a equipos móviles en terrenos planos, sin pendiente.
- ✓ Ejecutar la carga de combustible únicamente en los cubículos habilitados para tal efecto.
- ✓ Solo los operadores autorizados pueden intervenir en los mandos de la cabina.
- ✓ Portar, conocer y aplicar el estándar asociado a la carga de combustible a equipos móviles.
- ✓ Utilizar dos cuñas adecuadas a las dimensiones del equipo.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros